

## 廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和元年  
9月

### 大気関係

1. 施設の保有者	JFEマテリアル株式会社		
2. 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号		
3. 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉		
4. 設置許可年	平成17年10月30日	第18-003号	
5. 焼却した廃棄物の種類及び数量	ばいじん	979 t/月	
	汚泥	300 t/月	
6. 運転状況	燃焼室ガス温度 2次燃焼室ガス温度 集塵機入口ガス温度 排煙排ガスのCO濃度 稼働状況 : 稼働時間  特記事項	983 °C 912 °C 209 °C 0 ppm 712 時間/月 メンテナンス 9/27	
7. 清掃記録	冷却施設 排ガス処理施設 ばいじん(集塵ダスト)量	焼却炉運転中に連続的に自動排出 焼却炉運転中に連続的に自動排出 111 t/月	
8. 排ガス測定	測定の有無 測定年月日 測定機関名 測定受領年月日 硫黄酸化物濃度 ※窒素酸化物濃度 ※ばいじん濃度 ※塩化水素 ダイオキシン類	有 2019/9/27 株式会社安全性研究センター高岡 2019/10/30 40 37 <0.001 5 分析中	ppm K値 0.57 ppm g/m <sup>3</sup> N mg/m <sup>3</sup> N ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
9. 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し	

※測定値は12%O<sub>2</sub>換算